

Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie

Bleichstraße 81
75173 Pforzheim

Tel: +49 7231 39 2869
Fax: +49 7231 39 2591

technischesmuseum@pforzheim.de
www.technisches-museum.de

Fotos zur Einrichtung



Technisches Museum
der Pforzheimer
Schmuck- und
Uhrenindustrie

Technisches Museum der
Pforzheimer Uhren- und
Schmuckindustrie



Technisches Museum
der Pforzheimer
Schmuck- und
Uhrenindustrie

Technisches Museum der
Pforzheimer Uhren- und
Schmuckindustrie



Technisches Museum
der Pforzheimer
Schmuck- und
Uhrenindustrie

Technisches Museum der
Pforzheimer Uhren- und
Schmuckindustrie

102 Parkplatz

102.101 Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

102.999 Nur öffentliche Parkplätze in der Umgebung vorhanden.

103 Bushaltstelle Rodstraße (Bus 3,4,41)



Bushaltstelle
Rodstraße

©Bruno Kohl

103.000 Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

103.105 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.106 Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Alle Stadtbusse haben eine Ein- Ausstiegsrampe.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.


103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

103.000 Anmerkungen für den Gast: Museum auf gegenüber liegender Straßenseite gut erkennbar. Haus Kollmar & Jourdan.

Eingangsbereich

104 Haupteingang



Haupteingang

©Bruno Kohl



Haupteingang

©Bruno Kohl



Haupteingang

©Bruno Kohl

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 200 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Sichtverbindung zur Kasse. Gehbehinderte müssen dreimal 3 Stufen überwinden. Rollstuhlfahrer Eingang um das Gebäude über die Nebeneingang im Hof.

104 Nebeneingang für Rollifahrer/innen



Nebeneingang für
Rollifahrer/innen

©Bruno Kohl



Nebeneingang für
Rollifahrer/innen

©Bruno Kohl



Nebeneingang für
Rollifahrer/innen

©Bruno Kohl



Nebeneingang für
Rollifahrer/innen

©Bruno Kohl

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.


206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Rampe ca. 2 m lang 24 cm hoch.

105 Schalter/Tresen/Kasse



Schalter/Tresen/
Kasse

©Bruno Kohl



Schalter/Tresen/
Kasse

©Bruno Kohl



Schalter/Tresen/
Kasse

©Bruno Kohl



Schalter/Tresen/
Kasse

©Bruno Kohl

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

105.109 Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.


105.106 Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

105.106 Der Kassendurchgang ist 85 cm breit.

105.107 Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

105.000 Anmerkungen für den Gast: Rollstuhlfahrer/innen werden vom Kassenpersonal auf die Gebäuderückseite begleitet. Eingang mit Rampe.

109 Kleiderständer im Museum.



Kleiderständer im Museum.

©Bruno Kohl

206.100 Tür zum Raum Nein

109.215 BREITE des Raums: 200 m

109.215 TIEFE des Raums: 500 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein


109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Ja

109.207 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

109.000 Anmerkungen für den Gast: Um an manchen Bereichen länger verweilen zu können, werden mobile Klappstühle angeboten. Manche Maschinen benötigen längere Beobachtungszeiten.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

117 Ausstellungsraum/weitläufiger Raum



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Bruno Kohl

206.100 Tür zum Ausstellungsraum Nein

117.102 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

117.103 Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

117.104 Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

117.105 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Exponate Ja

117.201 Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

117.202 Die Exponate sind nicht überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

117.204 Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

117.205 Ist die Exponatsbeschilderung visuell kontrastreich gestaltet? Nicht Anwendbar

117.206 Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

117.207 Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Infobroschüren in DE und EN über die verschiedenen Barschen in Pforzheim.

117.000 Anmerkungen für den Gast: DDa die industrielle Schmuckindustrie arbeitet mit Pressen, Metallbearbeitungsmaschinen und mehr. Dadurch kann es manchmal sehr laut im Raum sein.

117 Ausstellungsraum



Ausstellungsraum

©Bruno Kohl

206.100 Tür zum Ausstellungsraum Nein

117.102 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

117.103 Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

117.104 Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

117.105 Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

117.105 Hindernisse: Infotafeln / Beschriftungen

Exponate Ja

117.201 Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

117.202 Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

117.203 Es gibt keine Informationen zu den Exponaten.

117.204 Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

117.205 Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

117.206 Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

117.207 Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Information boards / inscriptions

118 WC Rollstuhlfahrer/in (Bürober.)



WC Rollstuhlfahrer/in

©Bruno Kohl



WC Rollstuhlfahrer/in

©Bruno Kohl



WC Rollstuhlfahrer/in

©Bruno Kohl



WC Rollstuhlfahrer/in

©Bruno Kohl



WC Rollstuhlfahrer/in

©Bruno Kohl



WC Rollstuhlfahrer/in

©Bruno Kohl

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

226.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

226.103 Art der Tür: Einflügel

226.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

226.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

226.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 150 cm breit.

226.110 Beide Flächen vor/hinter der Tür sind gleich groß

226.108 Höhe der Türschwelle: 0,0 cm

226.000 Anmerkungen für den Gast: Rolli WC im Bürobereich nutzbar.

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

- 118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm
- 118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm
- 118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 300 cm
- 118.208 Höhe des Toilettensitzes: 47 cm
- 118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.
- 118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm
- 118.211 Länge des linken Haltegriffes: 60 cm
- 118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- 118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- 118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm
- 118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm
- 118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- 118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- 118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

118.300 Waschbecken

- 118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm
- 118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm
- 118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm
- 118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.
- 118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

- 118.402 Alarmauslöser Nein
- 118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein
- 118.000 Anmerkungen für den Gast: Da die Kennzeichnung fehlt, bitte Nachfragen.

121 Alarm/Hilfsmittel

- 121.101 Es gibt keinen Alarm.
- 121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein
- 121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja
- 121.201 Es gibt eine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.
- 121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein


106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?
(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Bruno Kohl

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Es sind keine Flure/Wege/Gänge vorhanden.

130.004 Es sind keine Flure/Wege/Gänge vorhanden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

130.109 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

201 Weg außen

201.101 Breite des Weges: 150 cm

201.102 Länge des Weges: 7 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 0,0 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 9 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

202 Stufen zum Haupteingang

202.102 Die Treppe hat keine geraden Läufe.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.